

SYMBOLY PRO ÚDRŽBU A OŠETŘOVÁNÍ TEXTILIÍ



**Kupujte!
My se postaráme
o kvalitu!**



**Značka QZ ručí 3x!
Proč vyhledávat známku QZ
- Zaručená kvalita?**


1. Ručí za kvalitu textilního zboží - odlišuje kvalitní zboží od výrobků nekvalitních, zákazník se proto při nákupu snadno a rychle orientuje.
2. Ručí za zdravotní nezávadnost textilního zboží.
3. Ručí za správné označování výrobků způsoby ošetřování a údržby.

Vlastníkem známky je Sdružení pro označování
textilu, oděvů a kožedělných výrobků - SOTEX GINETEX CZ
Václavská 6, 658 41 Brno, Česká Republika


Každý symbol udává nejvyšší doporučenou teplotu prací lázně.



praní




normální postup



normální postup



mírný postup



normální postup



mírný postup



velmi mírný postup



normální postup



mírný postup



velmi mírný postup



ruční praní
maximální teplota
(40 °C)



výrobek
se nesmí prát



bělení



povoleno
všehny
bělicí
prostředky



povoleno pouze
oxidační / nechlorové
bělicí prostředky



výrobek se nesmí bělit



sušení
v bubnové
sušičce



výrobek se může sušit
v bubnové sušičce
normální teplota (80 °C)



výrobek se může sušit
v bubnové sušičce
nižší teplota (60 °C)



výrobek se nesmí sušit
v bubnové sušičce



žehlení



žehlení při maximální
teplotě žehličí plochy
(200 °C)



žehlení při maximální
teplotě žehličí plochy
(150 °C)



žehlení při maximální
teplotě žehličí plochy
(110 °C)



výrobek se nesmí žehlit



profesionální
ošetřování
textilií



profesionální chemické
čištění
normální postup



profesionální chemické
čištění
mírný postup



profesionální chemické
čištění
normální postup



profesionální chemické
čištění
mírný postup



výrobek se nesmí
chemicky čistit



profesionální čištění
za mokra
normální postup



profesionální čištění
za mokra
mírný postup



profesionální čištění
za mokra
velmi mírný postup



výrobek se nesmí
čistit za mokra

www.sotex.cz

